


การแก้ไขปัญหา

1. โปรแกรมขึ้น Device in software installation mode



2. แก้ไขโดยเปลี่ยนเป็น Modem Mode โดยเลือกที่ Menu คลิก Modem Mode แล้วรอสักครู่



หมายเหตุ

- สำหรับคนใช้งานโปรแกรมเวอร์ชันเก่าๆ ถ้าไม่สามารถเปลี่ยน Mode ได้ ให้ Restart เครื่องแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- ดาวน์โหลด โปรแกรมรุ่นล่าสุดได้ที่ <http://www.totalaircard.com>